

Umweltinspektionsbericht

| | |
|--|---|
| Firma: | Entrümpelungen Siegfried Renner |
| Standort: | Neu Engendorfer Weg 9 50997 Köln |
| Anlage: | Illegales Mülllager |
| Ziffer gemäß 4. Bundesimmissionsschutzverordnung | 8.12.2 |
| Aktenzeichen: | 6.004_2-1785_120_2023 |
| Aufwand der Umweltinspektion: | insgesamt 5 Stunden |
| Zeitraum der Umweltinspektion: | Monat Juni bis Monat Juli 2023 |
| Datum des letzten Ortstermins, der im Rahmen der medienübergreifenden Umweltinspektion durchgeführt worden ist: | 16.06.2023 (10:00 bis 11:00 Uhr) |
| Datum des Abschlusses der medienübergreifenden Umweltinspektion | 13.07.2023 |
| Zuständige Überwachungsbehörde: | Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt; Abteilung Untere Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (IWA) als kommunale Umweltbehörde |
| Weitere beteiligte Behörden: | keine |
| Inspektion angemeldet? | nein |

A) Inspektionsumfang

Bei der diesjährigen medienübergreifenden Umweltinspektion wurden schwerpunktmäßig folgende Aspekte überprüft:

- Umsetzungen von Forderungen aus der Vergangenheit
- Abfallstromkontrolle

B) Grundlage der Überwachung (Bescheide, Rechtsvorschriften)

Genehmigungsbescheide:

- Keine vorhanden

Rechtsvorschriften:

Insbesondere wurden die Verpflichtungen nach §§ 5 und 7 und 22 fortfolgende Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 5, 8 fortfolgende, 58 fortfolgende und 62 fortfolgende Wasserhaushaltsgesetz und §§ 7, 8, 15, 18, 27, 49, 50, 53 und 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz überprüft.

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
|---|---|
| keine Mängel: | - |
| geringfügige Mängel: | - Elektroaltgeräte und Altreifen in Auffahrt - Altholz gehäuft im Garten |
| Mängel behoben: | - |
| erhebliche Mängel: | - |
| Mängel behoben: | - |
| schwerwiegende Mängel: | - |
| Mängel behoben: | - |

| |
|---|
| Kurze allgemeinverständliche Beschreibung der festgestellten Mängel |
| Der Betrieb ist stillgelegt. |
| Die Elektroaltgeräte stehen der Witterung ausgesetzt in der Einfahrt. Diese müssen kurzfristig zur Entsorgung gebracht werden. |
| Die Altreifen sind gestapelt in der asphaltierten Einfahrt. Entsorgung noch unklar, da kostenaufwendig. |
| Altholzhaufen im Garten, Entsorgung geplant, aber wegen Kosten verlangsamt. |

D) Veranlasste Maßnahmen

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmen der Behörde: | Der Erbin wurden die Möglichkeiten der Entsorgung erläutert. Nachweise über Schuttmulden angefordert, erhalten 08/23 |
| | |

Anlage - Mängelfinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.