

Umweltinspektionsbericht

Firma:	Hubra Tankservice
Standort:	Ölstr. 96 in 50825 Köln
Anlage:	Einzelhandel Brennstoffe
Datum und Dauer der Umweltinspektion:	Juni 2015 (4 Stunden)
Zuständige Überwachungsbehörde:	Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt; Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft als kommunale Umweltbehörde
Weitere beteiligte Behörden:	keine
Inspektion angemeldet?	nein

A) Inspektionsumfang

Bei der diesjährigen medienübergreifenden Umweltinspektion wurden schwerpunktmäßig folgende Aspekte überprüft:

- Gesamter Betrieb:
Immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen und abfallrechtlichen Auflagen.
Insbesondere der Umgang und die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.
Der Betrieb ist nicht mehr existent. Er wurde 2005 abgemeldet.

B) Grundlage der Überwachung (Rechtsvorschriften)

Rechtsvorschriften:

Insbesondere wurden die Verpflichtungen nach §§ 22 und 23 Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 5, 62 Wasserhaushaltsgesetz und §§ 7, 15, 50, 53 und 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz überprüft.

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	x

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
geringfügige Mängel:	-
Mängel behoben:	-
erhebliche Mängel:	-
Mängel behoben:	-
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	keine erforderlich