

Umweltinspekionsbericht

Firma:	Universitätsklinikum Köln AöR
Anschrift der Anlage:	Gleueler Str. 88, 50931 Köln
Aktenzeichen:	3.021_3-0470_A002
Datum der Überwachungsrevision im Betrieb:	13.08.2020
Dauer der Überwachung:	10:00-11:00 (gesamt 5h)
Anmeldung:	Angemeldete Teilüberwachung
Zuständige Überwachungsbehörde:	Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln Untere Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde

1.	Prüfpflichtige Anlagen	Mangel	Beschreibung des Mangels
	BHKW	keine	

2. Grundlage der Überwachung:

- Immissionsschutz:
BImSchG i.V.m 4. BImSchV

3. Ergebnis der Überwachung:

Der BHKW ist ordnungsgemäß betrieben. Der Kesselraum macht einen sauberen und ordentlichen Eindruck. Es besteht kein akuter Handlungsbedarf bei diesem Betrieb.

4. Mögliche Gebührentatbestände:

15a.2.16 f): Vor-Ort-Besichtigung einer genehmigungsbedürftigen Anlage (einschließlich Vor- und Nachbereitung), in anderen Fällen als denen nach Buchstabe a).

5. Gebührenpflichtige Tatbestände für die Firma Alfred H. Schütte GmbH & Co.KG:

15a.2.16 f): Vor-Ort-Besichtigung einer genehmigungsbedürftigen Anlage
Gebühr: 350 €

5. Quelle des Inhalts:

Kriterien für die risikobasierte Planung von medienübergreifenden Umweltinspektionen – Anlage zum Erlass vom 24.29.2012- vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW

Anlage: Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen