

Umweltinspektionsbericht

Firma:	Top-Shop Reinigung
Standort:	Zülpicher Str. 282 50937 Köln
Anlage:	Textilreinigung (KWL) und Wäscherei
Ziffer gemäß 4. Bundesimmissionsschutzverordnung	nicht genehmigungsbedürftig nach BlmSchG
Aktenzeichen:	4.024_3-0394_120_2021B
Aufwand der Umweltinspektion:	insgesamt 10,25 Stunden
Zeitraum der Umweltinspektion:	April bis Oktober 2023
Datum des letzten Ortstermins, der im Rahmen der medienübergreifenden Umweltinspektion durchgeführt worden ist:	11.05.2023
Datum des Abschlusses der medienübergreifenden Umweltinspektion	31.10.2023
Zuständige Überwachungsbehörde:	Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt; Abteilung Untere Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (IWA) als kommunale Umweltbehörde
Weitere beteiligte Behörden:	Stadt Köln, Bauaufsichtsamt (nicht teilgenommen)
Inspektion angemeldet?	ja

A) Inspektionsumfang

Bei der diesjährigen medienübergreifenden Umweltinspektion wurden schwerpunktmäßig folgende Aspekte überprüft:

- Überprüfung, ob der Betrieb/ die Anlagenteile hinsichtlich der allgemeinen, immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen und abfallrechtlichen Anforderungen betrieben wird.
- Betriebseinheit: Chemische Reinigung (KWL) und Wäscherei

B) Grundlage der Überwachung (Bescheide, Rechtsvorschriften)

Genehmigungsbescheide:

- Genehmigung vom 14.12.1994 für die Einleitung des Abwassers aus der Kontaktwasserbehandlungsanlage in die öffentliche Kanalisation, Az. 572/21-3-6203-0394

Rechtsvorschriften:

Insbesondere wurden die Verpflichtungen nach §§ 5 und 7 und 22 fortfolgende Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 5, 8 fortfolgende, 58 fortfolgende und 62 fortfolgende Wasserhaushaltsgesetz und §§ 7, 8, 15, 18, 27, 49, 50, 53 und 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz überprüft.

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	-
Mängel behoben:	
erhebliche Mängel:	x
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	

Kurze allgemeinverständliche Beschreibung der festgestellten Mängel

Für die Entsorgung des gefährlichen Abfalls mit der Abfallschlüsselnummer 140605* (Schlämme oder feste Abfälle, die Lösemittel enthalten) konnte kein Entsorgungsnachweis vorgelegt werden. Die in der Reinigungsmaschine Multimatic Ipura enthaltenen Multicolorfilterkartuschen müssen nach Austausch ordnungsgemäß z.B. in einem Fass gelagert und ordnungsgemäß entsorgt werden.

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	An den Betreiber wird ein Revisionsschreiben in Form einer Email gesendet. Die Erledigung der Mängelbehebung bzw. eventuell erforderlicher Maßnahmen werden nachgehalten. Nach Prüfung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen gegebenenfalls Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens.
------------------------	---

Anlage - Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.