

Umweltinspektionsbericht

| | |
|---|---|
| Firma: | RWR Remondis Wertstoff-Recycling GmbH & Co. KG |
| Standort: | Kirschbaumweg 50996 Köln |
| Anlage: | Sortier- und Umschlaganlage |
| Ziffer gemäß 4. Bundesimmissionsschutzverordnung | 8.4, 8.11.2.4, 8.12.2, 8.15.2, 8.15.3 |
| Aktenzeichen: | 6.014_2-0077_120_2023_A |
| Aufwand der Umweltinspektion: | Insgesamt 14 Stunden |
| Zeitraum der Umweltinspektion: | Juni – August 2023 |
| Datum des letzten Ortstermins, der im Rahmen der medienübergreifenden Umweltinspektion durchgeführt worden ist: | 06.07.2023 |
| Datum des Abschlusses der medienübergreifenden Umweltinspektion | 09.08.2023 |
| Zuständige Überwachungsbehörde: | Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt; Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft als kommunale Umweltbehörde |
| Weitere beteiligte Behörden: | <ul style="list-style-type: none">• Bauaufsicht der Stadt Köln (63)• Berufsfeuerwehr der Stadt Köln (37)• Bauplanungsamt der Stadt Köln (61)• Gesundheitsamt der Stadt Köln (53)• Dezernat 56 (Arbeitsschutz) der Bezirksregierung Köln <p>Keine der beteiligten Behörden hat an dem Termin teilgenommen.</p> |

| | |
|------------------------|---|
| Firma: | RWR Remondis Wertstoff-Recycling GmbH & Co. KG |
| Inspektion angemeldet? | Ja |

A) Inspektionsumfang

Bei der diesjährigen medienübergreifenden Umweltinspektion wurden schwerpunktmaßig folgende Aspekte überprüft:

- Einhaltung der Genehmigungsanforderungen nach § 6 (1) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Überprüfung, ob der Betrieb / die Anlagenteile hinsichtlich der allgemeinen, immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen und abfallrechtlichen Auflagen der bisher erteilten Genehmigungen gemäß BImSchG betrieben werden.
- Überprüft wurden die Anlagenteile
 - Eigenverbrauchstankstelle
 - Waschplatz mit Koaleszenzabscheider
 - AwSV Anlagen
 - Heizöltank TK3963 15,4 cbm (6.014_2-0077_228_06)
 - Altöltank unterirdisch, 3cbm (6.014_2-0077_228_02)
 - Eigenverbrauchstankstelle Diesel (6.014_2-0077_228_01)
 - Betriebs-, Lagerhallen und Ballenpresse
 - Außengelände mit Schüttgutboxen, Annahmecontainer und Waage

B) Grundlage der Überwachung (Bescheide, Rechtsvorschriften)

Genehmigungsbescheide:

- 630/1/4045/79 vom 15.08.1979
- 63/B12/05616/1993 vom 09.10.1993
- 63/B12/00042/1995 vom 22.06.1995
- 63/B12/08461/1997 vom 30.03.1998
- Anzeige nach § 67 BImSchG vom 08.07.1998 (32.41-Ad/0544284)
- Genehmigung vom 01.10.1992 (54.1.16.1-(11.0)-4/90-Lu)
- §15 BImSchG vom 13.12.2000 (23-Wo-TRIEN/15/BS/LVP-Sortieranlage)
- Änderungsgenehmigung vom 28.01.2002 (21.1-PaS-G30.016/01/0804.2)
- §15 BImSchG vom 23.05.2003 (2/A-037/03-23.16-Hus)
- 630/1/4045/79 vom 15.08.1979
- 63/B12/05616/1993 vom 09.10.1993
- 63/B12/00042/1995 vom 22.06.1995
- 63/B12/08461/1997 vom 30.03.1998

- Anzeige nach § 67 BImSchG vom 08.07.1998 (32.41-Ad/0544284)
- Genehmigung vom 01.10.1992 (54.1.16.1-(11.0)-4/90-Lu)
- §15 BImSchG vom 13.12.2000
- +Änderungsgenehmigung vom 28.01.2002 (21.1-PaS-G30.016/01/0804.2)
- §15 BImSchG vom 23.05.2003 (2/A-
- Änderungsgenehmigung vom 12.08.2003 (21.3-PaS-G30.005/03/0804.2)
- §15 BImSchG 16.09.2003 (2/A-085/03-23)
- §15 BImSchG 08.10.2003 (2/A-097/03-23.16-Hus)
- Änderungsgenehmigung vom 08.03.2004 (21.3-30.058/03/0804.2-PaS)
- §15 BImSchG 24.03.2004 (2/A-013/04-23.16-Hus)
- Änderungsgenehmigung vom 05.03.2009 (52.21.1(11.0)-04/08-Th)
- §15 BImSchG 14.01.2010 (572/65-6.004_2-0077_10/001)
- § 16 BImSchG 10.03.2021 (572/60_6.014_2-0077_121_2021_A)
- Baugenehmigung 24.02.2022 (63/B22/0211/2021)
Lagerboxen
- Baugenehmigung 17.01.2023 (63/B12/0354/2023)
Neue Waage und Container
- § 15 BImSchG 07.02.2023 (572/610_6.014_2-0077_122_2023_A)
- Indirekteinleitergenehmigung vom 28.07.2003

Rechtsvorschriften:

Insbesondere wurden die Verpflichtungen nach §§ 5 und 7 und 22 fortfolgende Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 5, 8 fortfolgende, 58 fortfolgende und 62 fortfolgende Wasserhaushaltsgesetz und §§ 7, 8, 15, 18, 27, 49, 50, 53 und 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz überprüft.

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
|---|--|
| keine Mängel: | ja |
| geringfügige Mängel: | - |
| Mängel behoben: | Datum, wann Mängel behoben worden sind, evtl. mit Erläuterung (<i>wenn Mängel behoben worden sind, kann das Inspektionsergebnis nicht –keine Mängel- sein</i>) |
| erhebliche Mängel: | - |
| Mängel behoben: | - |
| schwerwiegende Mängel: | - |
| Mängel behoben: | - |

| |
|--|
| Kurze allgemeinverständliche Beschreibung der festgestellten Mängel |
| - |
| |
| |
| |

D) Veranlasste Maßnahmen

| | |
|------------------------|-------|
| Maßnahmen der Behörde: | keine |
| | |

Anlage - Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.